

安海镇2021年3月份企业检查情况

| 序号 | 检查时间 | 被检查单位 | 检查发现的隐患问题 | 整改时限 | 复查时间 |
|----|-----------|----------------|--|-----------|-----------|
| 1 | 2021/3/8 | 晋江市三源食品实业有限公司 | 1、消防栓下杂物堆积；2、厂区缺乏一键报警器；3、部分开关箱盖丢失；4、车间门口电动 | 2021/3/15 | 2021/3/15 |
| 2 | 2021/3/8 | 晋江市阿一波食品有限公司 | 1、车间缺失应急灯、疏散标识；2、消防栓等消防设施缺少月检记录；3、腌菜池旁边孔洞未封闭；4、厂区缺失一键报警装置；5、宿舍饮水机缺失漏电保护开关 | 2021/3/15 | 2021/3/15 |
| 3 | 2021/3/9 | 万家宝儿童用品有限公司 | 1、通道堵塞；2、砂轮机切片磨损严重需更换；3、砂轮机位置不合规；4、消防器材未定 | 2021/3/16 | 2021/3/16 |
| 4 | 2021/3/9 | 联成机械有限公司 | 1、气瓶无防倾倒措施。 | 2021/3/16 | 2021/3/16 |
| 5 | 2021/3/12 | 晋江市腾达齿轮轴制造有限公司 | 1、厂房二楼走廊杂物堆积；安放储气罐，堵塞消防通道；2、部分安全出口未配置应急照明灯和疏散标识；3、生产设备安全操作规程未张贴；4、消防器材检查记录滞后；5、配电房未配置应急照明灯和消防器材、安全警示标识。 | 2021/3/19 | 2021/3/19 |
| 6 | 2021/3/12 | 兴达机电器材有限公司 | 1、车间部分生产设备危险部分（冲床）未设置安全警示标示；2、车间泡沫存放点存在私拉乱接现象；3、气瓶存放混存、标示不清、防倾倒措施不足；4、部分电箱和生产设备未见明显接地保护；5、砂轮机防护装置不完整；6、车间电柜周边堆放大量可燃物；7、危化品无防泄漏措施；8、配电箱无相关警示标志。 | 2021/3/19 | 2021/3/19 |
| 7 | 2021/3/15 | 晋江市威尼尔服饰发展有限公司 | 部分配电箱下方堆放可燃物，防护盖缺失；车间内未配置灭火器或配置数量不足；安全出口指示灯未正常亮灯；部分电气线路未套管保护到位；后整理和针车作业区域上方的照明灯具低于2.4米，未设装供电回路（漏电保护装置）；企业安全生产相关台账资料未及时更新 | 2021/3/22 | 2021/3/22 |
| 8 | 2021/3/15 | 泉州丰禾雨具有限公司 | 疏散楼梯通道堆放货物并堵塞消防栓；配电箱、插座周围堆放可燃货物；部分疏散指示标志非正常亮灯；配电箱箱门与箱体无等电位跨接；生产大楼通往天台的门上锁 | 2021/3/22 | 2021/3/22 |
| 9 | 2021/3/15 | 泉州市威威猫食品有限公司 | 部分应急灯故障，安全疏散指示标志非正常亮灯；“安全出口”指示灯非正常亮灯一处配电箱防护盖缺失，照明灯具电源线未套管保护；部分消火栓的消防水带卷法错误；企业安全生产相关台账资料未及时更新 | 2021/3/22 | 2021/3/22 |
| 10 | 2021/3/15 | 鸿安（福建）机械有限公司 | 配电箱未张贴安全警示标识；箱门与箱体无等电位跨接；部分行吊吊钩的防脱钩装置损坏；行吊的操作人员未佩戴安全帽；灭火器未定期点检（无点检卡）；电焊气瓶无防倾倒措施；空压机未见设备维护保养记录 | 2021/3/22 | 2021/3/22 |
| 11 | 2021/3/15 | 晋江市宏海塑料实业有限公司 | 安全出口未设装应急照明灯和“安全出口”指示灯；电（货）梯未张贴限重标识 部分车间未配备灭火器；部分配电箱未张贴安全警示标识；箱门与箱体无等电位跨接；四楼存在住宿，与相邻车间无有效防火分隔；照明灯具未安装防护罩；企业安全生产相关台账资 | 2021/3/22 | 2021/3/22 |
| 12 | 2021/3/15 | 力利玩具 | 加强现场安全管理，做好新冠病毒防控工作；安全通道堵塞，消防器材周围杂物应清理 | 2021/3/22 | 2021/3/22 |
| 13 | 2021/3/15 | 鸿顺儿童用品 | 加强现场安全管理，做好新冠病毒防控工作 | 2021/3/22 | 2021/3/22 |

| | | | | | |
|----|-----------|---------------|--|-----------|-----------|
| 14 | 2021/3/16 | 晋江市深港电子玩具有限公司 | 部分灭火器过期失效、喷管老化开裂，筒体锈蚀严重，未及时更换或重充；各车间均有部分消防栓、灭火器被物料遮挡、堵塞通道；一楼楼梯间设置杂物间堆放废纸皮，存在消防安全隐患；穿过2、3、4各楼层的电缆孔洞未进行防火封堵；车间、仓库存在充电器未用未拔、未断电的情况，存在引发电气火灾的安全隐患；F4堆放空胶水桶的墙角区域墙面上安装有插座开关等电气设施，存在消防安全隐患；部分电箱、开关盒下方堆放可燃物料；F4车间胶水存放过多；4楼1处安全出口锁闭，不易开启；F6违规使用泡沫夹芯板进行室内分隔；喷柜灯具电源线路、开关箱不防爆；调漆间离喷柜距离过近，开关盒下违规设置油墨存放架，存在消 | 2021/3/23 | 2021/3/23 |
| 15 | 2021/3/16 | 晋江大马礼品有限公司 | 空气储罐安全阀、压力表未定期外送校定；违规使用泡沫夹芯板分隔车间；未按有限空间管控要求对除尘系统进行危害风险辨识和管理（重大事故隐患）；潮湿区域岗位用电未使用漏保开关，且未采取接地保护措施；部分车间出口未设置应急灯和疏散指示标识；车间疏散指示标识设置数量不足；仓库内危化品与其它物料混存，无防泄漏措施，库内电气设施设备不防爆，未张贴一书一签，未设立出入库台账，仓库隔墙为可燃材料；1处车间安全出口门 | | |
| 16 | 2021/3/17 | 晋江市兆泰机械工业有限公司 | 油脂桶离电箱、开关盒过近；车床操作员违规佩戴纱手套；车间疏散指示标识设置位置过高；1具灭火器喷管老化开裂，未及时维修更换；车间与宿舍楼连通的防火门未安装闭门器，未处于常闭状态，门上方未安装设置应急灯和疏散指示标识；办公室楼道1盏应急灯不能蓄电，应定期检查测试，发现故障应及时维修 | 2021/3/24 | 2021/3/24 |
| 17 | 2021/3/17 | 晋江市兴泰电子玩具有限公司 | 生产车间与仓库未进行防火分隔；部分灭火器压力不足；部分消防器材被物料遮挡；部分生产设备未见接地保护，电箱内未设置接地汇流排，电箱门未进行等电位跨接；部分电箱门正面未张贴安全警示标识；电箱下方堆放可燃杂物；楼道内1处应急灯故障灯闪烁、报警，未及时维修；空气储罐安全阀、压力表未定期外送校定；未见安全生产管理台账；未见应急预案 | 2021/3/24 | 2021/3/24 |
| 18 | 2021/3/17 | 晋江环球玩具有限公司 | 车间内胶水等危化品存放过多；车间、仓库违规使用泡沫夹芯板进行分隔；化学品仓库电气设施设备达不到整体防爆要求；化学品仓库未安装可燃气体探测报警装置；喷涂、印刷区域灯具、线路达不到防爆要求 | 2021/3/24 | 2021/3/24 |

| | | | | | |
|----|-----------|---------------|---|-----------|------------|
| 19 | 2021/3/17 | 晋江市三禾粮油工业有限公司 | 仓库建筑内设置住宿，存在“三合一”违规现象（重大事故隐患）；厂内用电不规范，存在乱接乱拉情况，线路未套管保护；电柜、电箱等存在触电危险的设施未设置“有电危险”等安全警示标识；厂房F2违规使用木板进行分隔，并设有床铺；除尘系统不符合安全规范要求，未采取防爆措施（重大事故隐患）；生产现场存在积尘，未制订并张贴粉尘清扫制度和设立清扫台账（重大事故隐患）；生产设备设带轮、联轴器等旋转危险部位未安装防护罩；部分楼梯、孔洞临边未设置护栏；未进行有限空间危害因素辨识，未设置相关警示标志和风险告知标志，未建立台账（重大事故隐患）；未开展双重事故预防机制建设（双体系建设）；未见安全生产基础管理台账，未编制应急预案；现场消防器材部分过期失效、失压和损坏，灭火器配备不足，未设置应急灯和疏散指示标志，未设置消防警铃，未设置安全管 | 2021/3/24 | 2021/3/24 |
| 20 | 2021/3/19 | 晋江达康电子有限公司 | 各层疏散楼梯堆放可燃货物；一层楼梯间设置化学品仓库，应立即搬离；部分电气线路未套管保护到位；各层安全出口堆放货物，安全出口未向疏散方向开启，未安装防火门；工作台电气线路乱拉乱接，未设置接地线；部分消防栓前堆放货物；消防器材配备不足，部分灭火器喷管缺失；车间、仓库未安装联网型烟雾报警器、未安装消防自动喷水灭火系统；货物堆放杂乱，灯具垂直下方堆放可燃货物；部分电气开关前堆放杂物；未见安全生产标准化台 | 2021/3/26 | 2021/3/26 |
| 21 | 2021/3/22 | 晋江市华丰食品有限公司 | 部分车间安全出口处未设置应急照明灯和疏散指示标识；部分车间内疏散指示标识设置不足，影响紧急疏散；车间消防器材配置数量不足；部分设备金属外壳未见明显可靠的接地保护；车间电箱门正面未张贴“有电危险”类安全警示标志；厂房内1处消防栓箱内出水接口安装方向错误；车间有2处安全出口堆放物料、被占用堵塞，部分安全出口门为横向推拉门或开启方向设置错误；空气储罐已超过使用寿命，应申请检测或进行更换；使用管道燃气的锅炉房和油炸车间现场未安装可燃气体探测报警装置；锅炉旁墙面、油炸锅边的部分电线未套管 | 2021/3/29 | 20021-3-29 |
| 22 | 2021/3/22 | 晋江捷帝服饰有限公司 | 车间、仓库架空电线下方堆放大量可燃物料；车间墙上灭火器悬挂过高，灭火器顶端距地不应超过1.5米；车间与仓库间隔门违规使用木质门，应改装防火门 | | |
| 23 | 2021/3/22 | 晋江市安海庄头食品厂 | 车间部分安全出口未设置应急照明灯和疏散指示标识；F2-3多个楼道内堆放可燃物料；车间、仓库通往楼道的门为木质等非防火门；电箱门正面未张贴设置“有电危险”类安全警示标志；1具灭火器压力不足，且锈蚀较严重；多处电箱、电器设备下方或附近堆放可燃物，未保持足够的安全距离；仓库内物料码放过高，与照明灯具未保持安全距离，照明灯具无防护罩，存在消防安全隐患；仓库内安全出口、安全通道被占用、堵塞，灭火器配备数量不足。 | 2021/3/29 | 20021-3-29 |

| | | | | | |
|----|-----------|---------------|---|-----------|------------|
| 24 | 2021/3/22 | 晋江市兴业科技股份有限公司 | 部分电箱内未设置接地汇流排，电箱门未进行等电位跨接；大部分设备操作岗位附近未张贴岗位和设备安全操作规程；真空机安全防护措施不足；未对厂区设备设施开展有限空间危害因素辨识，未按有限空间管理要求进行管控（重大事故隐患）；拉软机进料端处安全措施不足；车间化学品存放过多，未采取防泄漏措施，现场未张贴相关安全警示标识和物质安全 | 2021/3/29 | 20021-3-29 |
| 25 | 2021/3/25 | 服装加工厂 | 1、保持通道畅通；2、加强日常安全自检；3、智慧用电未安装；4、未安装喷淋 | 2021/4/1 | 2021/4/1 |
| 26 | 2021/3/25 | 平发再生资源有限公司 | 不符合消防安全规定，应该立即搬离 | 2021/3/28 | 2021/3/28 |
| 27 | 2021/3/25 | 解文金资源再生 | 不符合消防安全规定，应该立即搬离 | 2021/3/28 | 2021/3/28 |
| 28 | 2021/3/25 | 周达飞资源回收 | 不符合消防安全规定，应该立即搬离 | 2021/3/28 | 2021/3/28 |