

晋江东石宏铨镨公司“12·17”一般机械伤害事故评估报告

2024年12月17日19时29分许，位于晋江市东石镇洪塘村的泉州市宏铨镨机械制造有限公司发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失119.158万元。

根据《晋江市安全生产委员会关于组织开展2024年度生产安全事故责任追究和整改措施落实情况评估工作的通知》（晋安委〔2025〕17号）的要求，晋江市应急管理局牵头组成生产安全事故评估小组，于2025年11月25日对事故责任追究和整改防范措施落实情况进行了评估。现将有关评估情况报告如下：

一、责任追究落实情况

（一）事故责任单位处理情况。晋江市应急管理局对泉州市宏铨镨机械制造有限公司作出处51万元罚款的行政处罚。

（二）企业相关责任人员处理情况。晋江市应急管理局对泉州市宏铨镨机械制造有限公司总经理张**作出处2.4万元罚款的行政处罚。

（四）负有安全监管职责的相关责任人员处理情况。中共晋江市东石镇委员会给予东石镇人民政府党群服务中心<综合便民服务中心>职员、驻洪塘村干部、洪塘村第一副网格长吴**全镇通报批评。

二、整改措施落实情况

（一）事故责任单位落实情况。泉州市宏铿锵机械制造有限公司深刻吸取教训，并严格落实整改措施：一是强化安全生产责任，建立健全全员安全生产责任制，全员签订安全生产责任书，加强安全教育培训，组织全体从业人员开展事故案例专题培训；二是开展隐患排查治理，对现场生产环节进行全面排查，发现隐患逐一进行整改，在“飞边机”皮带轮上加装防护罩，并设置醒目的安全警示标志；三是强化“三违”行为整治，加强现场安全作业管理，要求从业人员严格按照规定佩戴劳动防护用品；四是加强应急管理体系建设，编制《生产安全事故应急预案》，并组织开展应急演练，提高员工的应急处置能力。

（二）其他部门和单位落实情况。东石镇人民政府强化日常监管工作，开展洪塘村机械行业安全生产专项检查行动，累计检查生产经营单位 4 家，发现隐患 24 条并完成整改；强化安全宣教工作，通过组织辖区生产经营单位参观晋江市安全生产宣教培训基地、组织召开工贸行业重大事故隐患判定标准培训会、专家入企“检查+指导”以及安全宣教进网格等形式多管齐下，助力辖区生产经营单位提升安全生产意识。

三、存在问题和措施建议

泉州市宏铿锵机械制造有限公司要强化安全生产隐患排查治理常态化工作，及时消除事故隐患，加强现场安全管理，及时发现和制止从业人员的违规作业行为。

四、评估结论意见

从事事故防范和整改措施落实情况看，评估组认为有关部门及企业能够认真吸取此次事故教训，落实《晋江市人民政府关于晋江东石宏铨镞公司“12·17”一般机械伤害事故调查报告的批复》（晋政文〔2025〕57号）中有关事故责任追究以及防范和整改措施建议的各项要求。

晋江东石宏铨镞公司“12·17”一般
机械伤害事故评估工作组
2025年12月10日