

晋江市水利局文件

晋水〔2023〕195号

晋江市水利局关于 2023 年第一轮水利安全生产“双随机”检查结果的通报

福建省晋江市供水有限公司，晋江市市区水系运行综合调度中心，晋江市金井金泉自来水有限公司、晋江市圳源污水处理有限公司、晋江市南港污水处理有限公司、晋江泉荣远东污水处理有限公司、福建省晋江市龙湖自来水厂：

根据《晋江市水利局关于印发<2023 年度在建工程和运行管理工程水利安全生产综合检查“双随机一公开”抽查工作实施方案>的通知》文件要求，我局于 2023 年 5 月 16 至 6 月 8 日组织对晋江市市区水系运行综合调度中心，晋江市金井金泉自来

水有限公司、晋江市圳源污水处理有限公司、晋江市南港污水处理有限公司、晋江泉荣远东污水处理有限公司、福建省晋江市龙湖自来水厂等 6 个水利工程管理单位、涉水行业企业，以及金门供水龙湖段应急保障（湖周封闭式通道）工程和金门供水水源保障工程（溪边一龙湖段）等 2 个工程开展水利安全生产综合检查“双随机”抽查，共发现一般安全隐患 20 处（详见附件）。

请各水利工程管理单位、涉水行业企业、在建水利工程项目相关参建单位针对本次抽查督查中发现的安全隐患问题认真研究整改方案，制定有效措施，抓好安全隐患闭环整改，举一反三，进一步落实安全生产主体责任，健全完善安全生产制度，强化安全风险防控和隐患排查治理双重预防机制，加强安全生产管理，全面落实安全防范措施，确保安全无事故。相关整改落实情况请于 6 月 15 日前以正式文件报市水利局监管科。

附件：晋江市水利局安全生产检查“双随机一公开”检查情况



(联系人：李工 电话：85680257)

附件

晋江市水利局安全生产检查“双随机一公开”检查情况

项目名称	检查时间	检查问题	整改要求
晋江市圳源污水处理有限公司	5.18	1、厂部安全管理机构设置不规范;	限6月15日前整改到位,并将整改情况书面反馈我局监管科
		2、培训资料不齐全;	
		3、细格栅配电箱安全标识缺失,高低压配电室灭火器缺失	
晋江市南港污水处理有限公司	5.16	1、培训档案缺培训内容;	限6月15日前整改到位,并将整改情况书面反馈我局监管科
		2、污泥处理室配电箱设备标牌老旧模糊,需进行更换。	
晋江市金井金泉自来水有限公司	5.23	1、日常隐患排查记录缺;	限6月15日前整改到位,并将整改情况书面反馈我局监管科
		2、现场地上标线不齐全,低压配电室用电警示标志缺。	
晋江市圳源污水处理有限公司	5.18	1、厂部安全管理机构设置不规范;	限6月15日前整改到位,并将整改情况书面反馈我局监管科
		2、培训资料不齐全;	
		3、细格栅配电箱安全标识缺失,高低压配电室灭火器缺失。	
福建省晋江市龙湖自来水厂	5.23	1、未对安全生产状况进行整体评估,并实施“红、橙、黄、蓝”动态监管;	限6月15日前整改到位,并将整改情况书面反馈我局监管科
		2、滤池部分地段栏杆缺失,未设置救生圈,有一块预制板盖板破损需更换。	

金门供水龙湖段应急保障（湖周封闭式通道）工程	5.18	1、设计单位安全行为资料未提供；	限6月15日前整改到位，并将整改情况书面反馈我局监管科
		2、部分特种作业证资料存在超期未年检；	
		3、未开展演练；	
		4、现场打桩机临明用电电缆未架空；	
		5、监理单位未对隐患整改情况进行复查。	
晋江泉荣远东污水处理有限公司	6.1	1、事业单位安全生产状况评估资料需调整更新；	限6月15日前整改到位，并将整改情况书面反馈我局监管科
		2、现场地上标线不齐全，进水阀门围挡高度不够。	
晋江市市区水系运行综合调度中心	6.8	未按培训计划开展培训。	限6月15日前整改到位，并将整改情况书面反馈我局监管科

抄送：泉州市水利局。

晋江市水利局

2023年6月15日印发