

晋江市水利局文件

晋水〔2024〕220号

晋江市水利局关于 2024 年第二轮水利 安全生产“双随机、一公开”检查 结果的通报

晋东水利站、水调中心、灌区中心,福建省晋江自来水股份有限公司、南港污水处理有限公司、晋江市供水有限公司、晋江市高铁新城开发建设有限责任公司:

根据《晋江市水利局关于印发〈2024 年度在建工程和运行管理工程水利安全生产综合检查“双随机、一公开”抽查工作实施方案〉的通知》(晋水〔2024〕56号)文件要求,2024年10月22日至11月28日我局组织对晋东水利站、水调中心、灌区中心、晋江自来水股份有限公司、南港污水处理有限公司等5家

水利工程管理单位、涉水行业企业，以及金门供水水源保障工程（溪边—龙湖段）、晋江市晋南干渠高铁新区段改道工程（一期）Ⅲ标段等2个工程开展水利安全生产综合检查“双随机”抽查，共发现一般安全隐患17处（详见附件）。

请各水利工程管理单位、涉水行业企业、在建水利工程项目参建单位针对本次抽查发现的安全隐患问题，认真研究整改方案，制定有效措施，抓好安全隐患闭环整改，举一反三，进一步落实安全生产主体责任，健全完善安全生产制度，强化安全风险防控和隐患排查治理双重预防机制，全面落实安全防范措施，确保安全无事故。相关整改落实情况请于12月15日前以正式文件报市水利局监管科。

联系人：李工 联系电话：85680257

邮箱：515631955@qq.com

附件：晋江市水利局安全生产检查“双随机、一公开”检查情况



附件

晋江市水利局安全生产检查“双随机、一公开”检查情况

项目名称	检查时间	检查问题	整改要求
金门供水水源保障工程 (溪边-龙湖段)	10.22	1. 桩号 D1K0+310 处基坑积水未抽除;	限 12 月 25 日前整改到位, 并将整改情况书面反馈我局监管科
		2. 施工现场出入口路面渣土未清理;	
		3. 施工现场有限空间作业牌未明确管道施工。	
晋江市晋东水利站	11.11	1. 防汛物质台帐不规范;	限 12 月 25 日前整改到位, 并将整改情况书面反馈我局监管科
		2. 安全生产事故应急预案的组织机构不健全。	
山美水库晋江市灌区调配中心	11.12	1. 安全生产责任书未签字;	限 12 月 25 日前整改到位, 并将整改情况书面反馈我局监管科
		2. 安全教育培训无人员签到记录。	
晋江市南港污水处理有限公司	11.12	1. 水解池就地控制箱“有电危险”标志牌老化;	限 12 月 25 日前整改到位, 并将整改情况书面反馈我局监管科
		2. 部分水池管道缺少流向标;	
		3. 生物池护栏缺少“禁止攀爬”标识牌	
		4. 生物池盖板“禁止踩踏”标识牌模糊不清;	
		5. 鼓风机房油品存放区的标志牌不够清晰。	
福建省晋江自来水股份有限公司	11.11	1. 公司仓库库房入口处消防软管老化。	限 12 月 25 日前整改到位, 并将整改情况书面反馈我局监管科
		2. 公司行政办公楼楼顶消防水管橡胶软接头开裂导致漏水。	

晋江市晋南干渠高铁新区段改道工程（一期）II标段	11.26	1. 配电房消防检缺每月检查记录	限12月25日前整改到位，并将整改情况书面反馈我局监管科
		2. 巡查责任人未正式发文明确	
市区水系调度中心	11.28	水系调度系统测报点覆盖不足，个别点系统未升级	限12月25日前整改到位，并将整改情况书面反馈我局监管科

抄送：泉州市水利局。

晋江市水利局

2024年12月2日印发