

晋江市水利局文件

晋水〔2019〕448号

晋江市水利局关于 2019 年度全市在建水利工程 工程监理履职情况的通报

各水利工程参建单位：


为加强水利工程建设监理工作管理，根据泉州市水利局《关于开展全市在建水利工程监理履职评估的通知》（泉水质监〔2019〕12号）工作部署，2019年10月我局质监站对全市在建水利工程的8家监理单位履职情况进行综合评估。评估内容主要包括监理所在项目的质量情况、监理资料的完整性、监理工作到位情况等，并参考项目业主单位的满意程度。现将有关情况通报如下：

综合评估监理单位履职等级为A级0家（好）、B级3家（较

好)、C级5家(一般)D级0家(差),评估等级较好以上的占总评级家数的37.5%、评估等级差的家数占总评级家数的0%。根据综合评估情况来看,大部分监理单位能较好履职到位,落实主体责任。

为进一步加强我市范围内新建、扩建、改建、加固等水利系统管辖的各类水利水电工程质量监督工作,妥善处理工程建设存在的质量问题,建立质量风险排查长效机制,有效落实质量问题整改和处理,我局将监理单位履职评估情况(详见附件)进行通报,并计入“泉州市水利建设工程信息(信用)系统”,按照信用规定实施守信激励和失信惩戒机制。建议项目法人在选择水利工程项目监理单位时,避免选择履职评级较差的监理单位。

附件:2019年度晋江市在建水利工程监理单位履职情况表



附件

2019 年度晋江市在建水利工程监理单位履职情况表

序号	日期	工程项目名称	监理单位	总监姓名	总监证书号	存在主要问题	履职评级
1	10 月 23 日	晋江市英林镇嘉排海堤岑张段强化加固工程	泉州长晋工程管理有限公司	邱木山	水工建筑 JLG2012350395	监理单位履职评估存在如下问题： 一、工程质量情况： 1、现场发现局部地段挡墙施工存在质量问题；2、重要隐蔽单元工程验收未及时签证；3、平行检测未及时。 二、监理资料完整性： 1、开工批复不规范；2、原材料、中间产品、设备检验及核验不完整；3、无质量保证体系检查记录。 三、监理工作到位： 1、无单元评定的平行检查复核记录；2、监理日记和旁站记录内容填写不完整；3、无现场土方压实试验成果文件；4、无单元质量评定及复核资料。	C
2	10 月 25 日	龙湖陂湖（金門供水水源（地）水资源保护工程龙湖水源保护工程（1 标段）	重庆江河工程建设监理有限公司	陈玉海	水工建筑 JLZ2010350057	监理单位履职评估存在如下问题： 一、工程质量情况：1、现场发现有电缆线沿龙官段湖堤外边坡面上布设不规范；2、重要隐蔽单元验收签字不全；3、平行检测及跟踪检测台账。 二、监理资料完整性： 1、监理实施细则内容不全；2、监理测量控制资料缺；3、无质量保证体系及安全文明施工措施检查记录。 三、监理工作到位： 1、无单元质量评定的监理平行检查复核表；2、监理日记、日志、旁站、巡视检查记录未手写；3、无现场土方压实试验成果文件；4、施工单元质量评定不规范，监理复核不规范。	C

2019年度晋江市在建水利工程监理单位履职情况表

序号	日期	工程项目名称	监理单位	总监姓名	总监证书号	存在主要问题	履职评级
3	10月15日	晋江市中小河流治理重点县综合整治项目（彪湖龙、杭边片项目区、龙湖片项目区、英林片项目区、金井片项目区）	福建省江海工程管理有限公司	王志强	水工建筑 JLZ2010350019	监理单位履职评估存在如下问题： 一、工程质量情况： 1、无重要隐蔽验收签证资料；2、无平行检测和跟踪检测台账。 二、监理资料完整性： 1、监理规划和监理实施细则未按规范编写，监理月报附表不全；2、监理测量控制复测、抽检资料有欠缺；3、原材料、中间产品核资资料不完整。 三、监理工作到位： 1、监理机构日记、日志记录签字不完整；2、无工艺试验成果文件；3、工序、单元工程质量评定及检测资料不规范、不完整，复核抽查资料有欠缺。	B
4	10月16日	金井石圳海堤段强化加固工程	福建省明兴建设工程有限公司	任书峰	水工建筑 JLG20123504	监理单位履职评估存在如下问题： 一、工程质量情况： 1、质量、安全及项目划分未及时报备，项目划分的部分工程漏划分单元；2、施工检测部位与单元资料评定不对应；3、无重要隐蔽验收签证资料；4、平行检测台账缺。 二、监理资料完整性： 1、监理实施细则、监理月报未按规范编写；2、监理复测、抽检资料缺；3、部分专项方案审批不完善；4、原材料、中间产品核资资料不完整；5、无质量保证体系和安全文明检查记录。 三、监理工作到位： 1、监理机构日记记录不规范，日志缺；2、无工艺试验成果文件，巡查记录缺；3、工序、单元工程质量评定表不规范，监理无复核检查表。	C

2019 年度晋江市在建水利工程监理单位履职情况表

序号	日期	工程项目名称	监理单位	总监姓名	总监证书号	存在主要问题	履职评级
5	10月16日	晋江市金井镇围头海堤东段强化加固工程	福建芗江工程项目管理有限公司	陈立荣	水工建筑 JLG2012350463	监理单位履职评估存在如下问题： 一、工程质量情况： 1、平行检测台账缺失。 二、监理资料完整性： 1、监理规划、实施细则则不完整；2、监理月报未按月编写，内容有缺漏；3、监理复测、检测资料缺；4、无质量保证体系和安全文明检查记录。 三、监理工作到位： 1、质量评定无平行检查复核记录表；2、监理机构日志缺、日记不全、内容填写不完整、不规范；3、无土方压实试验、巡视检查记录缺。	B
6	10月31日	晋江市大坝溪流域综合整治工程（紫帽段）	福建省鸿泉工程项目管理有限公司	李梅生	水工建筑 JLG2013350472	监理单位履职评估存在如下问题： 一、工程质量情况： 1、现场发现挡墙基础埋石砼施工局部地段有施工质量问题的；2、平行检测资料缺。 二、监理资料完整性： 1、监理月报编写不规范，内容有缺漏；2、监理测量控制检测资料缺；3、原材料、中间产品、设备检验不完整。 三、监理工作到位： 1、单元评定的平行检查复核与测量记录不符；2、监理日记和旁站记录内容填写不完整；3、无现场土方压实试验成果文件；4、单元工程质量评定及复核资料不规范。	B

2019 年度晋江市在建水利工程监理单位履职情况表

序号	日期	工程项目名称	监理单位	总监姓名	总监证书号	存在主要问题	履职评级
7	10 月 17 日	晋江市缺塘溪（新塘段）河道整治工程	福建新山河工程建设有限公司	柯国顺	水工建筑 JLG2012350222	监理单位履职评估存在如下问题： 一、工程质量情况： 1、施工检测资料不全；2、重要隐蔽验收缺签证不完整；3、平行检测台账缺。 二、监理资料完整性： 1、监理规划编制审核不规范；2、监理月报附表有缺漏；3、无工程开工批复；4、原材料、中间产品检测及核验不规范。 三、监理工作到位： 1、质量评定无平行检查复核记录表；2、无土方压实成果文件，监理巡视记录缺。3、部分单元工程质量评定及检测资料缺，监理复核不规范。	C
8	10 月 24 日	晋江市梧桐溪支流箱涵工程	泉州三众工程管理有限公司	陈远升	水工建筑 JLG2012350888	一、工程质量情况： 1、检测资料欠缺多；2、重要隐蔽单元验收资料签证不全；3、平行检测及第三方检测资料缺。 二、监理资料完整性： 1、监理实施细则内容不全；2、监理测量控制资料缺；3、图纸审批签发文件缺，部分技术文件、方案未及时审批；4、原材料、中间产品、设备核验资料欠缺多；5、无质量保证体系及安全文明施工措施检查记录。 三、监理工作到位： 1、无单元质量评定的监理平行检查复核表；2、监理日记缺，监理日志不规范；3、无现场土方压实试验成果文件；4、工序评定表缺。	C

抄送：泉州市水利局，各镇人民政府、街道办事处，经济开发区管委会，市有关单位。

晋江市水利局

2019年11月13日印发
