

泉州市晋江生态环境局文件

晋环保〔2025〕79号

泉州市晋江生态环境局关于2025年10月份环境影响报告书（表）编制质量情况的通报

各环评单位：

根据《泉州市环保局关于印发〈环评机构考核方案（试行）〉〈环评文件编制质量月通报制度工作方案（试行）〉的通知》（泉环保评〔2018〕13号）要求，现将2025年10月份由我局审批的建设项目环境影响报告书（表）编制质量评分情况通报如下：

一、我局共批复建设项目环评文件报告表12份。在环评文件审查过程中，发现部分报送的环境影响文件存在着不同程度的编制质量问题，根据环评文件质量定期通报制度的要求，现将2025年10月份报送的环评文件存在编制质量的主要问题予以通报（详见附件），请各环评单位进一步加强编制环评文件的

内部审核，提高工作水平、加快补充修改时效，提升环评文件的编制质量，推进环评文件报批效率。

二、各环评单位要进一步增强责任意识，加强编制环评文件的内部审核，提高工作水平，加快补充修改时效，提升环评文件的编制质量，推进环评文件报批效率。

附件：晋江市 2025 年 10 月环评文件编制质量通报一览表



附件

晋江市 2025 年 10 月环评文件编制质量通报一览表

填报单位（盖章）：泉州市晋江生态环境局

填报日期：2025 年 10 月 31 日

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	编制单位	项目负责人	质量评分	环评质量存在的主要问题
1	晋江市亚海鞋材科技有限公司 TPR 料粒生产项目	C2929 塑料零件及其他塑料制品制造	晋江市亚海鞋材科技有限公司	晋江市西滨镇拥军路 18-3 号	2025-10-10	泉晋环评(2025)表 129 号	报告表	泉州市时代环保科技有限公司	韩红英	70	1.补充分析项目与晋江市国土空间总体规划符合性分析。 2.本项目所在地声环境功能不在晋江城区声环境功能区划图范围内，依据文件晋政办（2025）5 号评定项目声环境执行标准不合理。 3.文本补充特征因子苯乙烯相关章节分析。 4.核实废气排放标准。 5.补充白油产污系数类比可行性分析。 6.补充活性炭吸附附加值来源，核实活性炭 18 天更换一次企业是否能做到？ 7.完善防护距离的论证过程，考虑等标排放量，同时完善一下防护距离包络图。 8.修改排污口规范化相关内容。 9.细化充实结论章节分析。
2	跨理优联（福建）质量技术服务有限公司实验室建设项目	M7452 检测服务	跨理优联（福建）质量技术有限公司	晋江市晋新北路 888 号 D 区 5 楼	2025-10-11	泉晋环评(2025)表 130 号	报告表	泉州市蓝天环保科技有限公司	陈立辉	72	1.补充与晋江市启动企业尾水精细纳管工作的符合性分析。 2.对照声环境功能区划图确定声环境功能区划并完善依据相关内容。 3.补充声环境 50m 评价范围图，卫生防护距离图调整。 4.表 3-4 日期错误、市场准入负面清单更新到最新版本。 5.核实活性炭产生量。 6.完善排污口规范化内容。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	编制单位	项目负责人	质量评分	环评质量存在的主要问题
3	福建恒晖好来屋医学营养科学有限公司年产固体饮料5000吨、保健食品1000吨、袋泡茶500吨、糖果50吨项目	C1421 糖果、巧克力制造 C1525 固体饮料制造 C1530 精制茶加工	福建恒晖好来屋医学营养科学有限公司	晋江市英林镇英塔路66号	2025-10-11	泉晋环评(2025)表 131 号	报告表	泉州市华大环境保护研究院有限公司	杨道秀	68	1.需补充晋江市国土空间规划符合性分析。 2.需补充三线一单符合性分析。 3.P11 核实项目水平衡表纯水与新鲜水相关内容。 4.细化废水排放一览表，保留四位有效数字。 5.P20 废水排放标准需补充晋江市晋南污水处理厂进水水质要求。 6.P26 补充职工生活污水产污系数。 7.需补充厂界无组织颗粒物执行标准。 8.P39 细化其他环境管理要求模块。 9.P41 生活污水与生产废水分开填写。 10.细化厂区平面布置图。 11.补充生活污水治理措施可行性分析。 12.核实是否产生纯水制备装置废膜。
4	泉州市百和科技有限公司服装印花装裁片印花300 万片项目	C1752 化学纤维织物染整精加工	泉州市百和科技有限公司	晋江市陈埭镇江头村开元路南 88 号	2025-10-15	泉晋环评(2025)表 132 号	报告表	福建悦创环保科技有限公司	郭建国	70	1.补充晋江市国土空间总体规划符合性分析，附图补充晋江市国土空间总体规划图。 2.更新《市场准入负面清单》。 3.核实水平衡图制版用水损耗量。 4.补充非甲烷总烃的环境空气质量现状数据。 5.核实声环境功能区划。 6.核实压烫废气产生系数。 7.完善废气处理设施，重新核算本项目废气。 8.核算 VOCs 污染物总量控制，相应修改废活性炭产生量。 9.核实原料空桶处置方式。 10.补充排污口规范化内容。 11.补充附件 15 福建省生态环境分区管控综合查询报告。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	编制单位	项目负责人	质量评分	环评质量存在的主要问题
5	福建兰斯贝儿卫生用品股份有限公司年产纸尿裤10.23亿片、拉拉裤5.28亿片、一体裤10.56亿片、卫生巾23.1亿片、护理垫1.485亿片、经期裤1.32亿片项目	C2239 其他纸制品制造	福建兰斯贝儿卫生用品股份有限公司	晋江市龙湖镇洪溪村、埔西吴村、埔锦村（晋江经济开发区时尚服饰织造园）	2025-10-16	泉晋环评（2025）表133号	报告表	睿柯环境工程有限公司	陈凡凯	74	1.核实补充项目所在区域规划名称及审批文号。 2.核实颗粒物料平衡。 3.补充声环境功能区划依据。 4.补充一般固废仓库治理要求。 5.补充附图2图例。
6	福建省晋江市隆英再生造纸有限公司年后整理加工纺织面料21900万米项目	C1752 化学纤维织物染整精加工 D4430 热力生产和供应	福建省晋江市隆英再生造纸有限公司	晋江市龙湖镇烧灰工业区	2025-10-20	泉晋环评（2025）表134号	报告表	福建省晋蓝环保股份有限公司	林晓芳	65	1.完善补充项目规模情况。 2.完善项目噪声污染情况分析。 3.核实项目污染排放标准。 4.完善项目危险废物和危险物质分析。 5.核实治理措施合理性。 6.完善附图附件。
7	晋江金通建材有限公司年产环保砖18万立方米项目	N7723 固体废物治理 C3031 粘土砖瓦及建筑砌块制造	晋江金通建材有限公司	晋江市英林镇清内村西区80号	2025-10-22	泉晋环评（2025）表135号	报告表	泉州市华大环境保护研究院有限公司	杨道秀	70	1.补充完善治理措施。 2.完善项目噪声污染情况分析。 3.核实项目污染排放标准。 4.完善附图附件。
8	晋江华厦视光眼科医院	Q8415 专科医院	晋江华厦视光眼科医院有限公司	晋江市长兴路208号明鑫广场明鑫财富中心一层、二层、三层	2025-10-24	泉晋环评（2025）表136号	报告表	福建泉州融创环保科技有限公司	赵文奎	72	1.对项目床位设置符合性分析。 2.项目引用《医疗废物分类目录》的内容错误。 3.完善附图附件。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	编制单位	项目负责人	质量评分	环评质量存在的主要问题
9	福建省康诺思达食品有限公司年产即食燕窝罐头、甜品罐头 2000 吨生产项目	C1459 其他罐头食品制造	福建省康诺思达食品有限公司	晋江市经济开发区(食品园) 灵坂路 8 号	2025-10-27	泉晋环评(2025)表 137 号	报告表	泉州市新绿色环保科技有限公司	陈燕红	75	1.补充完善与《晋江市国土空间总体规划(2021-2035 年)》符合性分析。 2.完善废水污染源核算,核实废水总量控制指标。 3.完善一般固废的处置措施。 4.根据最新技术指南要求,进一步完善排污口规范化建设内容。
10	泉州华景纺织品制造有限公司年产压光布 500 万码、复合布 1000 万码项目	C1752 化纤织物染整精加工 C1762 针织或钩针编织物印染精加工	泉州华景纺织品制造有限公司	晋江市经济开发区时尚服饰织造园(龙湖镇南庄村龙狮路 118 号)	2025-10-27	泉晋环评(2025)表 138 号	报告表	福建海洋规划设计院有限公司	杨丽萨	70	1.非甲烷总硫引用的现状监测数据已过期,需更新该部分数据。 2.核实废气有组织排放执行标准。 3.核实噪声执行标准中靠近龙狮路一侧噪声是否执行 4 类标准。 4.核实擦拭废抹布、废润滑油危险废物代码。 5.核实热熔胶桶回收处置方式。
11	福建省泉州恒盛食品有限公司年产果冻 200 吨、饮料 200 吨迁建项目	C1421 糖果、巧克力制造 C1529 茶饮料及其他饮料制造	福建省泉州恒盛食品有限公司	晋江市安平开发区聚贤路 190 号	2025-10-29	泉晋环评(2025)表 139 号	报告表	泉州市华大环境保护研究院有限公司	郭爱婧	66	1.补充项目周边企业具体从事生产类型,并分析是否对本项目有影响。 2.补充“三线一单”符合性分析和生态环境分区管控查询报告。 3.燃料废气核算中,含硫率应参考《关于晋江市燃气种类和气质成分等信息的公示(2021 年 9 月)》中的数据,总量指标数据应保留小数点后四位。 4.核实生活污水去除效率,并分析生活污水治理设施可行性分析。 5.废水排放去向应补充晋江经济开发区安东园综合污水处理厂。 6.环境保护监督检查清单中核实废气排气筒高度,废水排放标准中补充污水厂进水水质标准。 7.引用的大气环境质量现状监测报告应作为附件。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	编制单位	项目负责人	质量评分	环评质量存在的主要问题
12	三六一度（福建）体育用品有限公司年增产运动鞋 100 万双	C1959 其他制鞋业	三六一度（福建）体育用品有限公司	晋江市陈埭镇坊脚村、江头村	2025-10-29	泉晋环评（2025）表 140 号	报告表	福建省晋蓝环保股份有限公司	林晓芳	67	1.核实治理措施合理性。 2.项目引用的产排污系数来源不明。 3.核实危险废物种类。 4.补充完善项目生产工序和产污环节。 5.完善附图附件。

抄送：泉州市生态环境局。

泉州市晋江生态环境局办公室

2025 年 11 月 6 日印发
